

Protokol o určení vnějších vlivů

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Příloha číslo C-4.1

1050-16-3

Vypracovaný komisí

V Pardubicích

Dne 4.2.2016

Předseda Ing. Jiří Polanský, PhD. - projektant.elektro části

Členové Ing. Aleš Sloup - projektant stavební části
František Kinský - starosta - zástupce investora

Ostatní

Název objektu Rekonstrukce MK - ul. Pod Branou, Riegrova
Kostelec nad Orlicí
SO 401 Rekonstrukce veřejného osvětlení

Podklady ČSN 33 - 20 00 - 5 - 51 ed.3

Popis objektu

Rozhodnutí

Venkovní prostor

Stupeň nebezpečnosti - prostory:

zvlášť nebezpečné

Interval revize (r.): 1

AA 7	AE 5	AJ 1	AP 1	BA 4	BE 1
AB 7	AF 1	AK 1	AQ 2	BB 1	CB 1
AC 1	AG 1	AL 1	AR 2	BC 3	CA 1
AD 3	AH 1	AN 2	AS 2	BD 1	
AM-1-1	AM-5- N	AM-9- 1	AM-24- 1		
AM-2-1	AM-6- N	AM-21- N	AM-25- 1		
AM-3-1	AM-7- N	AM-22- 1	AM-31- 1		
AM-4- N	AM-8- 1	AM-23- 1	AM-41- N		

Závěr

Podpisy: