



Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

M Ě S T O K O S T E L E C N. O r l í .		Čís. doporuč:
Došlo dne: - 9 - 12 - 2011		Zpracoval:
Č.j.:		Ukl. znak:
Příloha:		

Vaše značka:
Došlo dne:
Naše značka: ORI 2886/2011-31906/2011-ef
Vyřizuje: Eva Fabiánková
Tel.:
E-mail: efabiankova@muko.cz

Městský úřad - ÚPSÚ
Lucie Lédrová
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

Datum: 08.12.2011

Oznámení odstranění závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce

Dne 13.10.2011 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka na stavbu - **Stavební úpravy v přízemí ZŠ Komenského**, Souhlas s ohlášenou stavbou byl vydán 26.08.2011 pod č.j. ÚPSÚ 5970/11-21361, 21362/11-L, odborem územního plánu – stavebním úřadem, Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. Souhlas s ohlášenou stavbou ze dne 26.08.2011 byl sloučen s vydáním územního souhlasu na stavbu „ STL plynovodní přípojka PE 32 pro ZŠ Komenského (čp.80) + NTL plynovodní přípojka pro ZŠ Komenského + Stavební úpravy v přízemí ZŠ Komenského. Souhlas s ohlášenou změnou stavby před jejím dokončením byl vydán dne. 13.09.2011 pod č.j. ÚPSÚ 5970/11-23738/11-L.

Při závěrečné prohlídce byly zjištěny následující závady:

- Nebyl dosypán HUP pískem
- V prostoru, kde jsou osazeny plynové kotle je umístěna kondenzační jímka, která nemá poklop

Výše uvedené závady byly odstraněny, písek se dosypává, jímka je opatřena poklopem.

Dále 13.10.2011 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka na část stavby – **Přístavba a stavební úpravy stravovacího pavilonu**, Stavební povolení bylo vydáno dne 18.03. 2008 pod č.j. ÚPSÚ 11836//07-26218/07-L odborem územního plánu – stavebním úřadem, Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením bylo vydáno dne 13.09.2011 pod č.j. ÚPSÚ 11836/07-21360/11-L. Předmětem závěrečné kontrolní prohlídky byla STL plynovodní přípojka do HUP a plynofikace stravovacího pavilonu.

Při závěrečné prohlídce byly zjištěny následující závady:

- Nebyl dosypán HUP pískem
- Nejsou utěsněny prostupy potrubí zdivem v prostoru nových plynových kotlů
- Ve venkovním prostoru kape kondenzační potrubí od kotlů

Výše uvedené závady byly odstraněny, písek se dosypává.

S pozdravem



Eva Fabiánková
odbor rozvoje a investic





